

2009年6月1日

## 綿サテンライナー付モッズコートに関するお詫びとお知らせ

お客様各位

株式会社 パル

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、当社PAL、PrimeChair及びDiscoat各店舗にて販売しました綿サテンライナー付モッズコートに関しまして、ライナー生地毛抜けの不具合があることが判明いたしました。

つきましては、商品の回収及び販売価格の返金をさせていただきますので、下記の対象商品欄に記載の該当品番をご確認いただき、当該品番商品をお持ちのお客様は、誠にお手数ではございますが、お持ちの商品を最寄りのストアへ直接お持ち頂くか、着払いにて郵送頂けますようお願い申し上げます。

お客様には多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後このようなことが再び発生しないよう、品質管理体制の強化に努めてまいり所存でございます。

該当商品の回収につきましては、何卒ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

### 記

#### 【対象商品】

アイテム	綿サテンライナー付モッズコート
品番及び販売点数 (注)	PAL83W81004-00 PAL83W81004-01 合計で1482点
販売期間	2008年11月12日～2009年2月12日
不具合の内容	ライナー生地毛抜けの不具合

(注) 品番は、【商品写真】のとおり、商品の内側・左脇に縫いこまれた品質ラベルに記載されています。

#### 【商品写真】

カラー展開  
82BEIGE/49DK.YG/38NAVY 3色

